Tabelle1

Flugbuch WoWieKopter 1 Kanal 78

Summe:

Flugzeit gesamt: 12 6 725,5 6,4 725,5

AkkuNr.	Herst.	Kapazizät	Zyklen	FI.Std	FI.Min	Minuten	
Akku1	Noname	850	29	2	43	163,00	War vorher schon im X-Ufo
Akku2	Kokam	910	38	3	55	234,50	War vorher schon im X-Ufo
Akku3	Turborix	1600	27	5	28	328,00	Neu
Akku4	Turborix	2200	0	0	0	0,00	Neu

725.5

725.5

94

Datum Flugzeit(min) Akku mAh Setting Software Bemerkungen Anzahl 28.06.07 6,0 648 1 0.59Beta 6,5 Drinnen Erstflug. 1 2 2 29.06.07 7,0 764 1 6,5 Drinnen -----30.06.07 6,0 6.5 Draußen 3 653 1 4 30.06.07 5,0 568 1 6,8 Draußen 30.06.07 6,0 670 6,7 Draußen 5 1 01.07.07 6,0 678 1 6.8 Draußen Man soll keine Alarmstarts machen. Video ging wieder nicht 6 7 01.07.07 6,0 696 7,0 Draußen Höhenregelung getestet. Funktioniert. Pumpen der Motoren 1 8 01.07.07 6,5 2 732 6.8 Draußen Höhenreglung nicht so perfekt diesmal. 1 02.07.07 5,0 Keine Probleme. Höhenregelung pumpt 9 551 1 6.6 Draußen 10 02.07.07 6,0 6.9 Draußen Super. Höhenregelung anpassen!! 686 1 11 03.07.07 6,0 2 653 6.5 Draußen 1 12 03.07.07 7,0 6,0 699 1 Windig aber gut ----13 03.07.07 6,0 670 6,7 1 ____ 14 04.07.07 6,5 687 1 6,3 Probleme mit Setting und Höhenregler Drinnen ---15 05.07.07 5,6 Draußen Frische Brise Akku war nicht voll lag 3 Wochen. 5,0 469 1 16 6.0 602 06.07.07 6,0 Drinnen Wohnzimmer ein bisschen wenig Platz

Tabelle1

17	06.07.97	6,0	1	616	1	 6,2	Drinnen	
18	07.07.07	7,5	1	755	1	 6,0	Draußen	Unterspannungsmeldung im Kopter kam
19	07.07.07	6,5	2	644	1	 5,9	Draußen	Schön
20	08.07.07	6,0	1	599	1	 6,0	Draußen	Windig aber gut
21	08.07.07	6,0	2	645	1	 6,5	Draußen	
22	08.07.07	7,0	1	724	1	 6,2	Draußen	
23	08.07.07	7,5	2	768	1	 6,1	Draußen	Nach 7,5 Min kam die Akkuwarnung.
24	09.07.07	5,5	1	548	1	 6,0	Draußen	
25	09.07.07	6,5	2	650	1	 6,0	Draußen	
26	10.07.07	6,0	1	604	1	 6,0	Hof	
27	10.07.07	6,0	1	610	1	 6,1	Draußen	
28	10.07.07	6,0	2	630	1	 6,3	Draußen	
29	10.07.07	6,0	1	595	1	 6,0	Draußen	
30	13.07.07	6,0	1	615	1	 6,2	Draußen	Piepst neuerdings beim Aufsetzen ????
31	13.07.07	6,5		676	1	 6,2	Draußen	
32	15.07.07	6,0	2	628	1	 6,3	Hof	
33	15.07.07	6,0	1	621	1	 6,2	Hof	
34	16.07.07	6,5		701	1	 6,5	Platz	
35	16.07.07	6,5	1	693	1	 6,4	Platz	
36	17.07.07	6,0	1	629	1	 6,3	Platz	Drift im Gier Höhensensor einstellen!!!
37	17.07.07	6,0	2	633	1	 6,3	Platz	Drift im Gier Sender geladen Betriebsstunden auf 0
38	18.07.07	11,5		1332	1	 6,9	Platz	Neuer China Akku. Werde wohl noch einen holen
39	19.07.07	12,0	3	1349	1	 6,7	Platz	
40	20.07.07	12,0	3	1347	1	 6,7	Platz	2 * 6 Minuten
41	20.07.07	6,0	1	604	1	 6,0	Platz	
42	20.07.07	6,5	2	650	1	 6,0	Platz	
43	23.07.07	13,0	3	1455	1	 6,7	Platz	
44	26.07.07	12,0	3	1265	1	 6,3	Platz	
45	26.07.07	6,0	2	633	1	 6,3	Platz	
46	26.07.07	6,0	1	663	1	 6,6	Platz	
47	27.07.07	12,0		1342	1	 6,7	Platz	Leds müssen dran.
48	27.07.07	6,0	1	627	1	 6,3	Platz	
49	27.07.07	6,0	2	704	1	 7,0	Platz	Nach Flug Sender geladen 1:59 Betriebsstunden 765mA

Tabelle1

50	19.08.07	12,0	3	1420	1	 7,1	Platz	Nach 12 Minuten Akku Warnung 2 Wochen gelegen
51	19.08.07	6,0	2	668	1	 6,7	Platz	
52	19.08.07	6,0	1	549	1	 5,5	Platz	Komisch geladen.Ladekurve?
53	20.08.07	12,0	3	1417	1	 7,1	Platz	
54	28.08.07	11,5	3	1277	1	 6,7	Platz	
55	29.08.07	12,0	3	1326	1	 6,6	Platz	
56	29.08.07	5,0	1	577	1	 6,9	Platz	
57	29.08.07	6,0	2	599	1	 6,0	Platz	
58	01.09.07	12,0	3	1338	1	 6,7	Platz	Etwas windig,
59	05.09.07	12,0	3	1345	1	 6,7	Platz	
60	05.09.07	12,0	3	1298	1	 6,5	Platz	
61	05.09.07	5,0	1	518	1	 6,2	Platz	Nach 4 Minuten bei Gasgeben Akkuwarnung
62	05.09.07	6,5	2	633	1	 5,8	Platz	
63	06.09.07	13,0	3	1445	1	 6,7	Platz	
64	06.09.07	6,0	1	598	1	 6,0	Platz	
65	06.09.07	6,0	2	609	1	 6,1	Platz	
66	07.09.07	12,0	3	1338	1	 6,7	Platz	
67	12.09.07	12,0	3	1352	1	 6,8	Platz	
68	13.09.07	12,0	3	1377	2	 6,9	Platz	Gruselig
69	13.09.07	5,0	1	534	1	 6,4	Platz	Akkuwarnung nach 5 Minuten
70	13.09.07	6,0	2	622	1	 6,2	Platz	Setting leicht verändert